

Liste de Travaux de maçonnerie et d'entretien divers

Sous-sol	
Local vélo extérieur (*)	-Mise en état porte métallique et encadrement porte, et peinture antirouille
Salle de musique (*)	Installer au sol un nouveau revêtement type linoléum ou similaire

Rez-de-chaussée	
Patio extérieur entrée (*)	-Dalle décollée côté droit 1 ^{ère} marche d'accès
Local du Personnel (*)	-Refaire joint carrelage plan travail
Façade extérieure (*)	-Nettoyage corniches façades est, nord-est ,sud-ouest. Prix unitaire mètre. -Habillage en zinc corniches façades est, nord-est, sud-ouest. Prix unitaire au mètre.

1 ^{er} étage	
Salle Résidents (*)	-Refaire sol sortie de secours
Escalier de secours (*)	-Sol à refaire
Salle Vidéo (*)	-Sol à refaire
Toilettes	-Remplacer vannes coupure eau dans les toilettes femmes et hommes.
Appart. Directeur (*)	-Prévoir une trappe d'accès siphon au plafond del' appartement directeur. Dimensions : 60 x 60

2 ^{ème} étage	
203 (1)	-Joints silicone murs douche en mauvais état
209	-Retouche de l' angle en bois côté gauche lavabo
211D	-Mauvaise évacuation douche, prévoir une trappe d'accès siphon à l'appartement directeur
215 (1) (2)	-Sol liège très abîmé sous le lit -Joints silicone murs douche en mauvais état

218 (2)	-Sol liège très abîmé
219 (1)	-Joints silicone douche en mauvais état
Escalier de secours (*)	-Sol à refaire

3^{eme} Etage	
303 (1)	-Joints silicone bac à douche en mauvais état
304 (1)	-Joints silicone murs et douche en mauvais état
308	-Grande fissure mur côté couloir
309	-Retouche de l' angle en bois côté gauche lavabo
311D (1)	-Joints silicone murs et douche en mauvais état
322	-Plusieurs tâches noires sur le joint silicone douche
324	-Grosse trace noire sur le sol de liège
330	-Carreaux cassés côté sèche-cheveux
Escalier de secours (*)	-Sol à refaire

4^{eme} étage	
403	-Boucher trou dessous lavabo
405D (2)	-Sol liège très abîmé
418	-Enlever radiateur électrique de la salle de bain
420 (1)	-Joints silicone murs et douche en mauvais état
421	-Remplacement du bac à douche fissuré
422 (1)	-Joints silicone murs et douche en mauvais état
429D (2)	-Sol en liège en mauvais état
Escalier de secours (*)	-Sol à refaire

5^{eme} étage

506D (2)	-Sol liège très abîmé côté salle de bain -Placard/évier salle de bain à changer
507D (2)	-Sol liège très abîmé
Escalier de secours (*)	-Sol à refaire
Couloir côté A (*)	-Sol à refaire
Couloir côté B (*)	-Sol à refaire

(*) : TRAVAUX POUR LESQUELS UNE OFFRE EST DEMANDÉE AVEC INDICATION DU PRIX CORRESPONDANT.

(1) : FAIRE UNE PROPOSITION POUR LA RÉFECTION COMPLÈTE DES JOINTS D'UN BAC À DOUCHE EN SPÉCIFIANT LA QUALITÉ DU MATÉRIEL EMPLOYÉ.

(2) : FAIRE UNE PROPOSITION POUR LE TRAVAIL DE REMPLACEMENT DU SOL D'UNE CHAMBRE (MATÉRIEL FOURNI PAR LE COLEGIO DE ESPAÑA).